

Brandventilator KV / Takljuskupol KA och KP

- Akryldelen rengöres med ljummet vatten, eventuellt med ett svagt rengöringsmedel*) samt en mjuk trasa.
- Skölj rikligt efteråt med rent vatten.
- Akryl är känsligt för repor varför borstar, stålull eller liknande redskap är klart olämpliga.
- Efter rengöring kontrolleras tätningslister och infästningsbeslag (kupolklammer) för eventuella skador eller lösa skruvar.
- Skadade tätningslister mellan kupol och karm ersättes med nya av EPDM, typ P-list.
- Kontrollera att akrylkupolen inte har några sprickor då detta kan medföra risk för kondens mellan akrylskikten samt smutsinträning.
- På öppningsbara takljus smörjes gångjärn och öppningsbeslag.
- Översyn bör göras minst en gång per år.

**) Rengöringsmedlet får inte innehålla lösningsmedel av något slag (t ex. thinner, lacknafta eller motsvarande).*